CERTIFICAT DE BATTERIE



INDÉPENDANT

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 804408D1-4492-4819-9785-2CA0B51950FD

VÉHICULE


MARQUE: Peugeot


MODÈLE: e-208 - 50 kWh

KILOMÉTRAGE: 65 086 km VIN: VR3UHZKXZMT099915

DATE ET HEURE: 29.09.2025, 18:34:39

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Lyon





Système de gestion de la batterie (BMS)

Capteurs de la batterie

Mesures de la batterie

Tension des cellules de la batterie

Communication avec le véhicule



ÉVALUATION

BONNE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en bon état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

horas Reisel

Dr. Marcus Berger, CEO





ÉNERGIE		Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
IER	Actuel:	45,7kWh	42,0kWh	40,2kWh
Ē	Neuf:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

ш			
Σ		WLTP	Typique
NO	Actuel:	311-311km	236km
UTONOMIE	Neuf:	340-340km	259km
4			

AVILOO Box connectée.	18:34:35
Le FLASH Test a commencé.	✓
Début de l'acquisition de données.	~
Véhicule détecté.	~
Acquisition des données terminée.	~
Analyse des données.	~
Analyse terminée.	~

Capteurs de tension	~
Capteurs de courant	~
Capteurs de température	~
Capteurs de tension des cellules	J

		Valeur	Statut
	État de charge du BMS (SoC)*:	67%	
вмѕ	Précision des calculs du SoC:		✓
	État de santé (SoH) du BMS*:	87%	
	Précision du calcul du SoH:		~

		Min	Max	Delta	Statut	
MESURES	Température de la batterie	15.0°C	17.0°C	2.0°C	~	
	Tension des cellules	3,803V	3,828V	25mV	~	
	Tension du pack	412,5V				
	Courant moyen	-1,9A				
	-					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ES	1 - 20	3.814	3.819	3.820	3.817	3.820	3.820	3.819	3.825	3.817	3.822	3.820	3.821	3.818	3.819	3.813	3.819	3.820	3.820	3.827	3.825
J N	21 - 40	3.824	3.816	3.820	3.823	3.828	3.818	3.821	3.820	3.824	3.825	3.821	3.816	3.821	3.816	3.817	3.824	3.822	3.821	3.820	3.819
	41 - 60	3.820	3.803	3.824	3.822	3.818	3.816	3.821	3.804	3.820	3.821	3.823	3.824	3.820	3.817	3.822	3.820	3.824	3.819	3.819	3.818
ᇳ	61 - 80	3.820	3.822	3.817	3.820	3.819	3.819	3.822	3.819	3.817	3.821	3.820	3.822	3.817	3.815	3.817	3.817	3.820	3.821	3.816	3.823
O	81 - 100	3.824	3.823	3.817	3.820	3.817	3.816	3.819	3.824	3.822	3.814	3.817	3.820	3.820	3.818	3.813	3.818	3.816	3.817	3.813	3.821
ES	101 - 108	3.821	3.822	3.821	3.819	3.822	3.823	3.816	3.821	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Δ																					
TENSION	MIN 3.8	3.80	06 3.80	9 3.81	2 3.816		3.822 MOYEN	3.825	3.828	мах											

*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant.
AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie de traction. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.